

Nº	CA/SR	Nombre del proyecto	Comuna	Fecha Visita 1	Participante	Observaciones
44	SRCA	Fundo El Arrayán	Mafil	23/03/2006	Sernapesca; Autoridad Sanitaria; Conama	Lechería para 200 vacas. Posee instalaciones para confinar purines y posterior disposición. Actualmente estas instalaciones no están operando correctamente y estos purines son dispuesto en una fosa donde se produce separación de sólidos y escurrimiento de líquidos hacia zona más baja del predio, no llegando a ningún cuerpo superficial de agua. El propietario explica que la lechería está en etapa de ampliación lo que incluye las mejoras de manejo de purines que estarán concluidas en Octubre de 2006 .
45	SRCA	Fundo Santa Teresa	San José de la Mariquina		Autoridad Sanitaria; Sag; Conama	Lechería para 170 vacas con 150 ha útiles. Posee pozo purinero en tierra que presenta escurrimiento superficial hacia canal de agua, no tiene sistema de distribución de purines. El titular dispone sus residuos sólidos en hoyo donde se deposita todo tipo de residuos y posteriormente se cubre con tierra. Se aprecian malas condiciones sanitarias para los trabajadores, por lo cual queda notificado por la Autoridad Sanitaria. El propietario se compromete a mejorar las condiciones del manejo de purines y residuos sólidos antes del 30 de abril .
46	SRCA	Fundo El Paico	San José de la Mariquina	23/03/2006	Autoridad Sanitaria; Sag; Conama	Lechería para 420. Posee pozo purinero y sistema de aspersión. Se detectan descargas hacia canal de aguas lluvias en la vía pública. Se aprecia mal manejo de residuos en taller mecánico, que se debe mejorar. Se visita lugar de disposición de residuos sólidos que consiste en un hoyo donde se deposita todo tipo de residuos y donde se aprecian también pilas secas y otros residuos que pueden ser peligrosos. Se deja nota señalando que tiene hasta el 30 de abril para implementar soluciones a las observaciones .

47	SRCA	Molinos Collico	Valdivia	31/03/2006	Autoridad Sanitaria; SAG; Autoridad Marítima; DGA; Conama	Esta industria no genera riles, presenta dos descargas hacia el río una de aguas lluvias y otra de aguas servidas que se esta evaluando conectar a a la solución que la empresa vecina "Levaduras Collico" está implementando. Se le recomienda a la empresa rotular la salida de aguas lluvias con el fin de evitar interpretaciones con respecto al origen de las aguas que se evacuan por este ducto. La implementación de la solución del ducto de aguas servidas debe estar lista antes del 30 de agosto.
48	SRCA	Astilladora y aserraderos Marcelo Mitre	Valdivia	31/03/2006	Autoridad Sanitaria; SAG; Autoridad Marítima; DGA; Conama	El terreno es de propiedad de Bomasil. La actividad no tiene producción de riles. Se aprecia cierto desorden y presencia de residuos que se solicita al propietario ordene y limpie. Se le indica al titular que los trabajadores deben tener y usar implementos de seguridad.
49	SRCA	XIC Servicios de Ingenierias	Valdivia Sector Collico	31/03/2006	Autoridad Sanitaria; SAG; Autoridad Marítima; DGA; Conama.	El terreno es de propiedad de Bomasil. Actividad que se dedica a la preparación de tableros OSB para su comercialización en Valdivia, principalmente. En el lugar se aprecia distintos tipos de residuos y sectores con malezas. Se aprecia también en canaletas de aguas lluvias restos de pinturas reciente, entre otros residuos. La actividad no genera riles, pero si utiliza compuestos que escurren por canaletas y llegan a suelo y agua. Se deja indicado que se deben retirar los restos de pintura de las canaletas y se debe eliminar los diferentes lotes de basura que se encontraron en la zona del patio. Las correcciones deben estar listas antes del 15 de mayo de 2006.
50	SRCA	Cancha de Acopio y Bodegas de Forestal Valdivia	Valdivia, sector Collico	31/03/2006	Autoridad Sanitaria; SAG; Autoridad Marítima; DGA; Conama.	Lugar destinado a cancha de acopio de trozos, no utiliza aspersion. También existen bodegas. Se extrae agua de río calle-calle para riego de cancha de futbol en verano.

51	SRCA	Chipeadora Forestal Rio Calle- Calle	Valdivia sector Guacamayo	07/04/2006	Autoridad Marítima; Autoridad Sanitaria; Conama.	La empresa utiliza agua para el lavado de los trozos descortezados que se chipean. El agua la extraen con bombas del río. La empresa descarga las aguas mediante ducto al río angachilla previo tratamiento de separación de sólidos por flotación y decantación de manera rústica. El representante de la empresa que para formalizar el uso del agua se presentará carpeta a la DGA. También comenta que se implementara un sistema de retención de sólidos que les permitirá cumplir con el DS 90. se le señala que este tipo de soluciones debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se recomienda al titular mejorar su sistema de bombeo de agua para evitar fuga y escurrimiento de agua y sedimentos hacia el río y verificar el uso de ducto ubicado en la zona de carguío.
52	SRCA	Astillero Etchepare	Valdivia	07/04/2006	Autoridad Marítima; Autoridad Sanitaria; Conama.	Se encuentra en el lugar diferentes tipos de residuos, algunos acopiados bajo un muelle en zona de contacto con el agua, se aprecia almacenamiento a granel de granalla de cobre así como también restos de esta granalla en todo el predio. Se observó aceite usados derramados en el suelo de manera abundante y mala disposición de estos. Se apreció utilización de fogón para doblar maderas que causa humos y emisión abundante de material particulado. Las condiciones de trabajo son precarias. El administrador queda citado por la Autoridad Sanitaria. Se verifica que este lugar tiene Concesión Marítima.