

Ficha Fiscalización N°5

N°	Fecha	RCA/SRCA	Proyecto	Participantes	Observaciones
65	02/08/2006	srca	Planta elevadora Lanco	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Conama	Se visita planta elevadora de aguas servidas y se verifica funcionamiento con impulsión hacia Planta de Tratamiento y descarga hacia el río Leufucade. Se detecta el grupo electrógeno no operativo por falla de batería. No existen en el lugar registro de los tiempos, volúmenes y caracterización de la descarga. Tampoco el encargado tiene antecedentes de las autorizaciones para el funcionamiento de esta unidad y cuales son las exigencias del funcionamiento Se envía carta a empresa para que explique cuales son las condiciones de funcionamiento de esta planta elevadora.
66	17/08/2006	srca	Astilleros Valdivia	Autoridad Marítima, Conama	Se constata que el programa de desratización aún no está implementado. Se aprecia la reparación de cuatro embarcaciones detectándose derrame de aceite en la ribera, se instruye para que se aplique aserrín y se retire del suelo.
67	01/09/2006	srca	Centro de acopio de ripio	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Actividad realizada en terrenos sin cambio de uso de suelo. Permiso estaría en trámite. Se aprecia relleno con residuos de construcción, escurrimiento de lixiviados hacia curso de agua. Autoridad sanitaria cita al titular, también será citado por Sag.

68	01/09/2006	rca	Transformación de las lagunas de Estabilización de San José en Lodos Activados	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Se aprecia cloración del efluente debido a un equipo de desinfección UV en mal estado. Se aprecia sector de acopio de lodos con cerco en mal estado y señales de ingreso de animales con exposición de lodos. El cerco perimetral no evita el ingreso de animales. Se registra un caudal de ingreso de 36,8 lt/seg. Se decide iniciar proceso sancionatorio debido a la situación de la cloración e ingreso de animales a la zona de lodos.
69	01/09/2006	rca	Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Servidas de Lanco	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Se constata habilitación de agua potable para trabajadores. Existe una buena cobertura de los lodos, pero deficiente cercado. Se aprecia que no hay cubrimiento de residuos gruesos y se percibe olor, existe buena impermeabilización. La barrera vegetal está instalada con plantas de pino de un año, parecieran pequeñas. Se verifica funcionamiento de desinfección UV. Se mide un caudal recibido de 31 lt/min. Se envía carta al titular indicando que se debe mejorar.
70	14/09/2006	srca	Vertedero de residuos industriales	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Proyecto recibe principalmente residuos de aserradero Los Coigues. Existen denuncias contaminación de aguas e incendios al interior. Posee resolución de autoridad Sanitaria. Se aprecia que no existe manejo de los residuos, sin cobertura. No cumple Res 2444 de Minsal; no tiene cerco perimetral ni control de acceso. Titular es citado por Autoridad Sanitaria 25 de septiembre. Se inicia sumario sanitario.

71	14/09/2006	srca	Lechería Fundo El Paico	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Visita por denuncia ingresada a Autoridad Sanitaria. Por escurrimiento de purines en camino público. Se revisan instalaciones, pozos purineos y sistema de aspersion. Se constata obra para manejo de purines. Se acuerda habilitar cuneta para escurrimiento de aguas lluvias en la vía pública y evitar anegamientos y eventuales derrames de purines en el camino. Se acuerda revisar cumplimiento a fines de septiembre de 2006.
72	14/09/2006	srca	Lechería sala 2 Fundo La Esperanza	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Sala de ordeña dentro del predio Esperanza donde también esta la sala 1. Unidad de construcción reciente, posee sistema de captación de purines que se acumulan en carro purinero y se riegan en pradera. Actualmente se está separando las aguas servidas de los baños de las aguas de lavado de la lechería ya que el sistema de infiltración se saturo de grasas. Las aguas de lavado se minimizan y se juntan con los purines.
73	14/09/2006	srca	Lechería sala 1 Fundo La Esperanza	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	Visita para verificar el cumplimiento de los compromisos acordados en visita anterior. El titular declara haber enviado carta a SISS declarando ser fuente emisora. El proyecto de manejo de purines no se ha presentado y se aduce problemas de cota lo que ha obligado a modificar el proyecto. El titular se compromete a entregar el proyecto a fines de septiembre y comenzar a ejecutarlo desde octubre en adelante. Se informa que se han solicitado los derechos de agua y se está a la espera de la aprobación.

74	05/10/2006	srca	Lechería Fundo Los Robles	Autoridad Sanitaria, Conama	<p>Predio con una producción de 120.000 litros/año. Posee pozos purineros y carro aspersor. Se aprecia escurrimiento de purines a curso de agua. Está en trámite diseño de pozos y sistemas sanitarios para los trabajadores. Se aprecia un estanque de petróleo y disposición de aceites usados en malas condiciones con abundante derrame sobre el suelo. Se indica que situación debe ser regularizada ante Superintendencia de Electricidad y Combustible y Autoridad Sanitaria. Proyecto manejo de purines debe ser presentado al Sag.</p>
75	12/10/2006	srca	Vertedero comuna de Lanco	Autoridad Sanitaria, Conama	<p>Vertedero ubicado en camino entre Lanco y Panguipulli en tierras de señora Luisa Ñanco, administrado por Felipe Alcantara. Trabajan dos personas. No cuenta en porteria con resolución sanitaria, ni patente municipal. La disposición de basura se realiza en zanjas no impermeabilizadas y al momento de la visita no se aprecia cobertura. Se observan aves (jotes) y perros en el lugar de disposición de las basuras. A nivel predial se aprecia abundante basura esparcida incluso dentro de una laguna artificial derivada de un pozo de lastre que es alimentada por escurrimiento superficial. No existe baño habilitado. Administrador deberá presentar en la Autoridad Sanitaria los documentos que autorizan la actividad.</p>

76	19/10/2006	srca	Cancha de acopio madera Forestal Valdivia	Sag, Conama	Actividad vinculada al aserradero Los Coigues. La cancha no posee asperción, está parcialmente cementada el resto es carpeta de ripio. Existen canales perimetrales para aguas lluvias con coloración de taninos y cortezas a la salida del canal. Las aguas que salen llegan a zona de pozo abandonado de ripio. Se informa de medidas para reducir la fuga de sólidos por el canal. La cancha posee sistema de desratización asociado a aserradero
77	19/10/2006	srca	Aserradero Los Coigues y cancha de acopio Tres Pinos	Sag, Conama	Al momento de la visita, empresa seguía descargando aguas de la cámara de secado a canal superficial con temperatura sobre 30°C. Solución estará implementado a fines de noviembre. Se presentó plan de manejo de residuos peligrosos (DS 148) y la bodega está en proceso de aprobación. La planta de tratamiento de aguas servidas está operando y controlada por la Autoridad Sanitaria. Se informa que la empresa estaba pasando una auditoría de ISO 14.001, estaría certificada desde el 2002
78	25/10/2006	srca	Lechería Los Copihues	Sag, Conama	Se constata retiro de baño existente sobre canal. Se verifica eliminación de descarga de pozo purinero hacia canal. Se aprecia mejoramiento de pozos purineros y mejor administración de la bomba impulsora. Se adquirió coplas para implementar 100 metros más de tubería para aspersión. Se eliminaron todas las descargas distintas a aguas lluvias hacia canal por donde escurre aguas limpias. Se implementó baño para trabajadores conectado a aguas potable con duchas. Se contacto persona que se está haciendo cargo de todas las mejoras relacionados con el manejo de purines y aguas lluvias.

79	27/10/2006	srca	Soc.Industrial y Comercial Valcuer Ltda	Autoridad Marítima, Autoridad Sanitaria, Dga, Sag, Conama	<p>En trámite derechos de aguas. Se aprecia una modificación del sistema de tratamiento de aguas. Se recorre la industria y se aprecia la instalación de una nueva caldera y nuevas máquinas en el lugar. El titular informa sobre una solicitud de concesión marítima para la descarga de efluentes. Se reitera al titular que la construcción y operación de una curtiembre como la modificación de la planta de tratamiento de riles debe ingresar la SEIA para su evaluación ambiental y obtención de permisos sectoriales.</p>
80	27/10/2006	srca	Aserradero Apsa	Autoridad Marítima, Autoridad Sanitaria, Dga, Sag, Conama	<p>Planta de tratamiento de aguas servidas en proceso de autorización en la Autoridad Sanitaria. Empresa tiene una descarga al río Calle Calle cuya concesión debe tramitar con la Autoridad marítima (pendiente). La empresa tiene derechos de aguas por 100 lts/seg. posee resolución de la SISS que aprueba programa de monitoreo. De acuerdo a su caracterización es fuente emisora por lo que debe cumplir con DS 90 tabla 2. Se informa a la empresa que debe considerar el art. 3 letra o7 del reglamento de la ley 19.300.</p> <p>Actualmente la empresa está en sumario sanitario debido al hallazgo de pentaclorofenol en sus bodegas y la operación de vertedero de residuos industriales en su parte posterior.</p>

81	27/10/2006	srca	Levaduras Collico	Autoridad Marítima, Autoridad Sanitaria, Dga, Sag, Conama	La empresa tiene resolución de monitoreo de la SISS. La empresa construyó y está operando una planta de tratamiento de riles sin ingresar al SEIA, se comunica via manifold y carta que debe ingresar la SEIA para obtener permisos sectoriales . Actualmente la empresa está tramitando la concesión marítima para la descarga de riles. Tiene pendiente el mejoramiento de su sistema de alcantarillado (fozas sépticas).
82	02/11/2006	srca	Chipeadora Forestal río Calle Calle	Autoridad Marítima, Conama, Sag	Empresa obtuvo su resolución de monitoreo de la SIIS el 24 de agosto de 2006 n° 2879. La empresa está realizando modificaciones a su sistema de tratamiento de riles para cumplir con el ds 90. Se le comunica que estas modificaciones deben ingresar al SEIA para su evaluación y para la obtención de los permisos sectoriales correspondientes . El titular informa sobre derechos de aguas por 100lt/seg.
83	02/11/2006	srca	Infodema	Autoridad Marítima, Conama, Sag	La empresa tiene resolución de la SISS N° 3451 del 22-09-2006 para el monitoreo. La empresa tiene derechos de agua por 60lt/seg del río calle-calle. Actualmente tiene en trámite la concesión para la descarga de efluente. Ha realizado una serie de modificaciones a su sistema de tratamiento de riles para el cumplimiento del DS 90 que debe evaluar ambientalmente a través del SEIA , esto no se ha realizado y debe hacerse para obtener lo permisos ambientales sectoriales.

84	03/11/2006	srca	Pesquera Isla del Rey	Autoridad Marítima, Conama	<p>La empresa posee Resolución de monitoreo de la SISA n° 2859 del 24-08-2006, con descarga al mar. La empresa debe ingresar al SEIA para evaluar ducto al mar por donde descarga riles. Se le informa a la empresa que las modificaciones al sistema de tratamiento también deben ser evaluadas ambientalmente a través del SEIA</p>
85	03/11/2006	srca	Soc.Agrícola Industrial y Comercial Hoffman	Autoridad Marítima, Conama	<p>La empresa posee resolución de monitoreo de la SISA n° 3213 del 01-09-2006. La empresa informa que la planta de trigo mote se trasladará antes de fines de diciembre de 2006. Se le informa a la empresa que las nuevas instalaciones o al menos la planta de tratamiento de los riles debe evaluarse ambientalmente a través del SEIA. Se recomienda hacer consulta formal a la Conama. Empresa debe regularizar situación de ducto frente a edificio habitacional ante la Autoridad Marítima.</p>