

**FICHA RESUMEN FISCALIZACIÓN 7**

Nº	RCA/SRCA	Proyecto	Fecha Visita	Participantes	Observaciones
102	RCA	Cran Chile, Planta Industrial	04/01/2007	Autoridad Sanitaria, Sag, Conama	El ducto al Río cruces se aprecia sin descarga (seco). Se recorre la zona de emplazamiento del ducto de riles y aguas servidas que empalma con el servicio de alcantarillado de ESSAL, revisándose todas las cámaras de inspección. Las dos plantas de tratamiento de aguas servidas se encuentran sin funcionamiento y en proceso de desmantelamiento. Se solicita a la empresa informe a CONAMA fechas de construcción del proyecto y de la puesta en marcha, así como cualquier modificación o contingencia y resultados de los monitoreos comprometidos en el proceso de evaluación. Se reitera la necesidad de regularizar el manejo de los residuos sólidos, empresa indica que presentará una DIA en el mes de marzo del 2007.
103	SRCA	Concesión Las Mulatas	11/01/2007	Autoridad Marítima, Conama	Se encontraron dos excavaciones de aproximadamente 1 m3 cada una, con distintos tipos de residuos provenientes de la cancha. Esta excavaciones están a menos de cinco metros del agua. Existen, además manguera y otros residuos en la ribera. Se solicita el retiro de todos los residuos de las excavaciones y de la ribera y la entrega de un informe indicando el destino de los residuos con respaldo gráfico, se señala que las excavaciones no deben ser cubiertas hasta nueva visita inspectiva. Se comenta que la situación encontrada es grave. Próxima visita se realizaría antes del 26 de enero de 2007
104	SRCA	Lechería Fundo Las Raíces	15/01/2007	Sag, Autoridad Sanitaria, Conama	Se reitera la solicitud de ingresar antecedentes de Plan de manejo de aguas de lavado y Purines al SAG con el fin de cumplir con DS 90. Se informa que se debe implementar programa de control de plagas. Se informa que los residuos de aplicaciones veterinarias son llevados a vertedero Morrompulli, via servicio de San José de la Mariquina
105	SRCA	Lechería Fundo Huillinco	15/01/2007	Sag, Autoridad Sanitaria, Conama	Se aprecian pozos purines y canales de escurrimiento secos. No se aprecia mejoramiento al sistema de manejo de purines. Posee disposición de residuos sólidos en pozo en tierra bien sellado con tapa de madera . Posee sistema de control de plagas Res Sant 0359.

106	SRCA	Matadero San José de la Mariquina	15/01/2007	Sag, Autoridad Sanitaria, Conama	Faena 60 animales semanales aprox. Se construyó incinerador cuyos permisos se encuentran en trámite ante la A.S. que reemplaza al antiguo. El consumo de agua es de aprox 190 m3/mes. Posee sistema de riles con infiltración, no posee conexión al sistema de alcantarillado. Los residuos sólidos son retirados por el servicio municipal. Se solicita aclarar origen de escurrimiento de agua detectado fuera del predio y que tiene llegada al río Cruces.
107	RCA	Planta Las Parcelas	16/01/2007	Sag, Autoridad Sanitaria, Conama	Se revisaron las siguientes instalaciones del sistema: Planta elevadora de riles 1 y 2, Planta elevadora de aguas servidas, Cámaras desgrasadoras, Cámara estabilizadora de pH, Módulos de lombricultura de riles y aguas servidas, Sistema de desinfección UV, Cámaras de muestreo y medidor de caudal (7m3/hora). Todas las instalaciones se encuentran operando normalmente. Se revisó tubo de descarga constatándose su reparación. Se detectó descarga de riles a canal de aguas lluvias externo y público con salida al río Cruces. Se exige que esta situación sea corregida antes del 30 de enero de 2007.
108	SRCA	Concesión Las Mulatas	23/01/2007	Autoridad Marítima, Conama	Se revisa la ribera y las dos excavaciones y se aprecia el retiro de los residuos. Se revisan documentos de ingreso de residuos al vertedero Morrompulli y se revisa el material gráfico asociado al informe, que se entregará el día 24 de enero de 2007, de acuerdo a lo requerido en visita del 11 de enero de 2007
109	RCA	Construcción tranque acumulador Cran Chile	25/01/2007	DGA, Conama	Se visita punto de muestreo de la descarga antes del río. Se aprecia un prendimiento de 60% de una fila de arborización, se señala que se debe terminar de acuerdo al proyecto presentado, franja de 5 metros. DGA solicita instalar un dispositivo calibrado para medir el caudal que ingresa (informar a DGA). Se aprecia discontinuidad del flujo del estero sin nombre y no se mantiene caudal mínimo, se solicita corregir esta situación. Se solicita informar a DGA sobre los volúmenes de agua que retornan, considerando que son aguas de tipo no consuntivo. Se aprecia trabajadoras aplicando herbicidas sin protección, esto se informa a la Autoridad Sanitaria

110	RCA	Extracción de Aridos Pozo Ready Mix	22/02/2007	Sernapesca, Sag, DGA, Conama	Se revisa toda el área perimetral de la explotación, encontrándose algunos letreros caídos, alambres cortados y un tramo de aproximadamente 20 metros de cerco semicaído, también se detecta cerca de un 60 % de la barrera vegetal seca. Se informa a la empresa para su corrección.
111	RCA	Centro de Cultivo de Salmones, río Valdivia. Halcones Chicos	01/03/2007	Sernapesca, Sag, Autoridad Maritima, Autoridad Sanitaria, Conama	El proyecto se encuentra en plena operación. Actualmente ha cambiado la titularidad por lo que debe informar de este cambio a Conama. Se solicita que se informe de la distancia entre el fondo de las jaulas y el lecho del río de las jaulas recientemente instaladas. Se solicita se informe resumidamente de la generación, traslado y disposición de los residuos generados en el centro
112	RCA	Modificación de Proyecto Técnico en Centro de Smoltificación en Estuario Río Tornagaleones	01/03/2007	Sernapesca, Sag, Autoridad Maritima, Autoridad Sanitaria, Conama	Se solicita informar del proyecto de alcantarillado particular construido posterior a la aprobación del proyecto y que considera infiltración.
113	RCA	Proyecto de lavado de redes de Granja Marina Tornagaleones	01/03/2007	Sernapesca, Sag, Autoridad Maritima, Autoridad Sanitaria, Conama	Se solicita enviar a Conama y Gob. Maritima Resolución de Monitoreo de SISS, resultados de los monitoreos efectuados a la fecha. Se solicita informar de la disposición de los lodos generados en el sistema y alargar el ducto de evacuación de los efluentes en al menos tres metros.
114	SRCA	Matadero San José de la Mariquina	05/03/2007	Autoridad Sanitaria, Conama	Se observó ducto de PVC con tapón de madera y trapo fuera del predio, hacia la ribera del río Cruces. Se destapó el tubo y de él salió abundante líquido oscuro de muy mal olor. Se tomaron muestras de líquidos que fueron derivadas a la A.S. Se solicita la titular contactarse con la Autoridad Sanitaria para solucionar esta situación, debiendo eliminar toda descarga hacia el río o fuera del predio. El titular debe presentarse ante la A.S. el día viernes 9 de marzo de 2007.

115	SRCA	Extracción de áridos Pirineo	05/03/2007	Autoridad Sanitaria, Conama	Proyecto se visita debido a denuncia. Se solicita la documentación relacionada con el cambio de uso de suelo, Resolución Sanitaria del sistema de agua potable y alcantarillado y patente Municipal. Se solicita además información sobre retiro de residuos peligrosos, como aceites quemados baterías filtros y material contaminados con aceites quemados. Esta información debe estar en las oficinas de terreno para ser revisados en siguiente visita. Se solicita limpieza de la carpeta del camino que une Valdivia y San José de la Mariquina sucia con resto de tierra y agua producto de la salida de camiones. Se solicita limpieza general del predio. Lo solicitado se revisará el día jueves 8 de marzo junto con la documentación.
116	SRCA	Extracción de áridos en río Cruces	08/03/2007	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Conama	Actividad incluye clasificación de áridos desde el río Cruces. La administradora de la explotación menciona que tiene todos los permisos ante la DOH. Se solicita a la administradora que presente toda la documentación en fecha que se acordará.
117	SRCA	Extracción de áridos Pirineo	08/03/2007	Sernapesca, Autoridad Sanitaria, Conama	Se revisan documentos del predio. El titular informa que ha iniciado los trámites en la Dirección de Obras para obtener la patente. Se insiste en que debe acercarse a la Autoridad Sanitaria para obtener informe sanitario de las instalaciones existentes. Se le indica que debe presentar proyecto de acceso a la Dirección Provincial de Vialidad. Se observa la carpeta del camino público limpio, libre de restos de tierra. La documentación debe estar completa el 30 de marzo de 2007.
118	SRCA	Aserradero Apsa	09/03/2007	Autoridad Sanitaria, Sag, Bomberos de Valdivia, Conama	Se inspecciona lugar donde se encuentra el pentaclorofenol y posibles lugares de ubicación intermedia del producto. Se acuerda ubicar el producto en bodega de Aseval bajo condiciones de seguridad que no permita acceso ni que producto sea afectado por la intemperie. Se acuerda que la operación de traslado se realizaría el fin de semana del 24 de marzo y la empresa APSA se coordinará con bomberos y confirmará el momento del traslado.